



obavezni elementi:

- oznake boja
- cajtne min. o.3pt
- klinovi
- paseri
- sredine tabaka
- mera

MERA DESNO

npr. po 2mm unutar i izvan tabaka
bitno je da bude
iznad grajfera da bi se videla

min 11 mm do prve horizontalne
cajtne za obrez
25 mm do pocetka papira